



G-SPOT 400 BSW

Руководство пользователя

Благодарим за выбор нашей продукции. В целях безопасности перед началом работы прочитайте данное пользователя. В внимательно руководство нем содержится информация об установке и эксплуатации прибора G-SPOT 400 BSW.

История версий

Версия	Дата	Имя документа	Описание
1.0.	02.06.2022	GSPOT 400 BSW Руководство пользователя	Создание документа
1.1	28.04.2023	GSPOT 400 BSW Руководство пользователя	Актуализация TTX



Внимание!

Прибор **G-SPOT 400 BSW** предназначен только для профессионального использования. Приступайте к эксплуатации прибора только после внимательного изучения данного руководства! Внимание!

В случае самостоятельного ремонта во время гарантийного периода, данный прибор снимается с гарантии!

1. Актуальная спецификация

				40709			
Наименование устройства	G-SPOT 400 BSW	Максимальная освещённость на 9 м, лк	6546	Функция индексации гобо	Да	Органы управления на корпусе	Дисплей + 4 навигационные кнопки
Артикул импортёра	00-47540	Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м	20	Функция бесконечного вращения колеса гобо	Да	Диагональ дисплея	1,4"
Тип устройства	SPOT	Раскрытия луча	Статичное / Две позиции	Наложения колес гобо (gobo morphing)	Да	Функция поворота дисплея на 180°	Да
Рекомендованная область применения	Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы НоReCa	Наличие Zoom (зум)	Да	Возможность замены вращаемых гобо	Да	Язык интерфейса меню (дисплея)	Китайский & Английский
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м	20	Тип зум	нелинейный	Focus (фокус), бит	8	Напряжение	100-260 В, 50/60 Гц.
Источник света (далее ИС)	Светодиод	Исполнение зум	моторизованный	Дополнительные светодиодные эффекты	Нет	МАХ потребляемая мощность, Вт	450
Тип ИС	одноцветный LED-модуль	Диапазон Zoom (зум)	8° и 12,8°	Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping)	Нет	MIN потребляемая мощность, Вт	374
Количество ИС, шт	1	Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град.	8	Колесо анимации	Нет	Коэффициент мощности (Power Factor (PF))	0,9762
Мощность ИС, вт	400	Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град.	11,3	Количество линз призмы, шт	2	Разъёмы питания	POWERCON (IN/OUT)
Светоизлучающая площадь ИС, мм		Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град.	10,2	Функция вращения призмы	Да	Кнопка вкл/выкл питания	Да
Световая эффективность ИС, лм/Вт	47,5	Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град.	12,8	Количество скоростей вращения призмы, шт	60	Цвет корпуса	Черный
Световой поток ИС, лм	19000	Управление по DMX позиционированием и направлением	Да	Фрост-фильтр (Фрост, Frost)	нелинейный	Материал корпуса	Инженерный нейлоновый пластик
Цвет ИС	Белый	Угол поворота по горизонтали (PAN), град.	540	Ирисовая диафрагма (Iris)	Нет	Степень защиты корпуса	IP20
Коррелированная цветовая температура ИС (ССТ), К	12000-13000	Поворот от центра (+/-), град.	0	Диммер, бит	8	Климатическое исполнение и категория размещения	ухл4
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra	75	Минимальный шаг поворота, град.	0,008	Исполнение диммера	Электронный	Диапазон рабочих температур	от +1°С до +40°С
Срок службы ИС, час	≥30,000	Угол наклона по вертикали (TILT), град.	240	Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp)	Нет	Относительная влажность	среднегодовая – 60% при 20 С°;
Бренд ИС		Наклон от центра (+/-), град.	120	Функция затемнение при смене колес	Нет	D.W.MIOOID	максимальная – 80% при 25 С°.
Световой поток готового изделия (ГИ), лм	9158	MIN шаг наклона, град.	0,004	Стробоскоп, режима	2	В иных климатических условиях обязательно	защитный купол с подогревом
Сила света ГИ, кд	528958	Точное позиционирование (Fine, 16 bit)	Да	Протокол DMX- 512	Да	Язык интерфейса (надписей) корпуса	Русский

Лучистый поток (FE) ГИ, Вт	35,137	Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY)	Нет	Протокол Art-NET	Нет	Габаритные размеры устройства, мм	368 x 362 x 545
Световая эффективность ГИ, лм/Вт	24,48	Функция замедления при движении (Speed PT)	Да	Протокол RDM	Нет	Вес нетто, кг	18,5
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (ССТ), К	15667	Функция позиционирования через меню прибора (Static)	Да	Количество режимов (персонализаций) DMX	1	Точка крепления страховочного троса	Да
Координата цветности [СІЕ 1931] (ГИ)	x = 0,2696 y = 0,2572	Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY)	Да	MIN кол-во DMX- каналов	18	Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт	2
Координата цветности [СІЕ 1976] (ГИ)	u' = 0.1944 v' = 0.4173	Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT)	Да	МАХ кол-во DMX- каналов	18	Установка на горизонтальные поверхности	На ножках
Точка "Зеленый- Маджента" [DUV]	-0,00959	Авто- восстановление положения при помехе	Да	Режим DMX 1 (каналов)	18	Габаритные размеры упаковки, мм	520 x 460 x 420
Доминирующая длина волны (ГИ), нм	473.0	Метод синтеза цвета	Цветовое колесо	Режим DMX 2 (каналов)	Нет	Вес брутто, кг	21,3
Чистота цвета (ГИ)	29.3%	Режим цветосмешения (синтез)	Нет	Классический авто-режим работы вентилятора	Да	Тип упаковки	Картонная коробка и пенополистирол
Пиковая длина волны (ГИ), нм	446	Количество цветов, шт	9	Сверхтихий режим вентилятора	Нет	Требования к транспортировке	Палетный борт + амортизирующая упаковка
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм	28,09,2023	Векторный режим наложения фильтров	Да	линейный режим изменения скорости вентилятора	Нет	Скобы "Омега" для подвеса, шт	2
Соотношение цветов ССТ (ГИ)	R=11.0% G=83.1% B=5.9%	Эффект радуги для фильтров	Да	Встроенные авто программы	Нет	Кабель питания, шт	1
Индексы цветопередачи в режиме	"без фильтров"	Линейное изменение цветовой температуры	Нет	Минимально подходящая система управления	STAGE4 Pilot DMX 32/18	Сигнальный DMX кабель, шт	1
CRI (R1-R8), Ra	75,5	Диапазон цветовой температуры (ЦТ)	Нет	Рекомендуемая система управления STAGE4	FALCON NEST	Страховочный тросик, шт	1
CRI R9, Ra	18	Количество пресетов ЦТ, шт	1	Требования по подключению	Наличие DMX- сплиттера	Руководство пользователя на русском языке, шт	1
CRI (R1-R9), Ra	69,1	Количество колес гобо, шт	2	Разъемы DMX	XLR 3-pin (IN/OUT)	Срок службы, лет	5
CRI (R1-R15), Ra	68,3	Общее количество гобо, шт	15	Разъемы Art-NET	Нет	Гарантийный срок, год	1
Максимальная освещённость на 1 м. лк	530215	Количество статичных гобо, шт	8	Беспроводной DMX	Нет	Технический регламент TC 004/2011	Да
Максимальная освещённость на 3 м, лк	58913	Эффект тряски статичных гобо	Да	ИК-управление	Нет	Технический регламент TC 020/2011	Да
Максимальная освещённость на 5 м, лк	21209	Количество вращаемых гобо, шт	7	Режим "Мастео- ведомый"	Да	Технический регламент ТС 037/2016	Не требуется
						Соответствие	
Максимальная освещённость на 7 м, лк	10821	Эффект тряски вращаемых гобо	Да	Режим "звуковой активации"	Да	требованиям директивы RoHS	Да

1. Меры безопасности

Эксплуатация и первое включение прибора

- ✓ Персонал, допущенный к монтажу и эксплуатации данного прибора должен обладать соответствующими навыками и квалификацией, а также соблюдать инструкции и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве.
- ✓ Начинайте эксплуатацию прибора только после подробного изучения и полного понимания его функций.
- ✓ Во избежание повреждения механизма прибора поднимайте его только за ручки, расположенные на корпусе основания.
- ✓ Не бросайте прибор и не подвергайте его вибрации. Избегайте применения грубой силы при установке и эксплуатации прибора.
- ✓ Этот прибор предназначен для использования внутри помещений, класс безопасности IP20. Выбирая место установки, избегайте экстремально жарких, влажных и запыленных мест, вокруг места установки не должно располагаться электрических и других кабелей.
- ✓ Кабель питания прибора не должен иметь повреждений и порезов. Периодически проверяйте внешнюю целостность кабеля во время эксплуатации.
- ✓ Если прибор подвергался значительным перепадам температур, то его необходимо подержать при температуре эксплуатации (как правило, комнатной), во избежание появления конденсата на внутренних частях прибора, и только затем включать в сеть.
- ✓ Включайте прибор только убедившись в том, что все крышки прибора закрыты и болты надежно затянуты.
- ✓ Экраны и линзы должны заменяться при наличии видимых повреждений, существенно снижающих их эффективность, например, трещины или глубокие царапины.
- ✓ При возникновении любых вопросов по прибору всегда обращайтесь к региональному дилеру.
- ✓ Повреждения, вызванные несоблюдением правил и инструкций по эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, не могут являться гарантийным случаем. Ваш продавец в этом случае вправе отказать Вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта.
- ✓ Убедитесь, что внешние корпусы и монтажное оборудование надёжно закреплены, используются надёжные средства вторичных креплений, например, страховочный трос.

Защита от удара электрическим током

- ✓ Будьте осторожны при манипуляциях с прибором. Имеется опасность поражения током при прикосновении к проводникам и внутренним деталям прибора!
- ✓ Внутри устройства нет частей, доступных для обслуживания пользователем не открывайте корпус и не используйте прожектор без защитных кожухов.
- ✓ Каждый прибор должен быть правильно заземлен, а схема контура заземления должна соответствовать всем релевантным стандартам.
- ✓ Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота питающей сети соответствуют техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- ✓ Используйте только тот источник питания, который соответствует параметрам местной электросети и имеет как защиту от перегрузок, так и от обрывов в заземлении.
- ✓ Всегда отключайте устройство от питающей сети перед проведением очистки или профилактических работ.

Защита от ультрафиолетового излучения, ожогов и возгораний

- ✓ Не допускается монтаж прожектора непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- ✓ Обеспечьте минимальное свободное пространство в 0,1 метра от вентиляционных отверстий.
- ✓ Убедитесь в том, что силовой кабель соответствует используемой нагрузке всех подключенных приборов.
- ✓ Никогда не смотрите непосредственно на источник света (особенно это касается людей, страдающих эпилепсией). Свет от прибора может вызвать повреждения глаз!
- ✓ Не освещайте поверхности, расположенные на расстоянии менее метра от прибора.

Защита от повреждений, связанных с падением прибора

- ✓ К установке, эксплуатации и техническому обслуживанию прожектора допускается только квалифицированный персонал.
- ✓ Ограничьте доступ к месту проведения работ по установке или снятию прибора.
- ✓ Убедитесь, что внешние корпуса и монтажное оборудование надёжно закреплены, и используются надёжные средства вторичных креплений, вроде страховочных тросов.

Подключение питания

Подключение кабель питания следующим образом:

L = (провод под напряжением) коричневый провод

Е (заземляющий провод) = желтый / зеленый двойной провод

N = (нейтраль) синий провод

Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота питающей сети соответствуют техническим требованиям к системе электропитания прибора.

При одновременном использовании нескольких приборов рекомендуется, чтобы питание каждого из них можно было включать/выключать по отдельности.

2. Установка прибора

ВНИМАНИЕ!!

При установке прибора убедитесь в том, он надежно закреплен на несущую конструкцию, и конструкция способна нести эту нагрузку.

Прибор может быть подвешен в любом положении без какого-то ни было влияния на его рабочие характеристики.

Конструкция, предназначенная для установки прибора (приборов) должна быть рассчитана и проверена на способности выдержать 10-кратное превышение нагрузки в течение 1 часа без деформаций. Всегда страхуйте прибор от возможного падения специальной цепочкой или тросом.

Прожектор должен устанавливаться вне пространства, в котором сидят или ходят люди. При необходимости установки прожектора в подвешенном состоянии должны использоваться профессиональные крепежные системы. Прожектор не может быть установлен в свободном раскачивающемся положении.

Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3контактный

- 3-контактные XLR разъемы используются чаще 5-контактных.
- 3-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+).
- 5-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+). Контакты 4 и 5 не используются.


DMX - BXOД XLR-female



Pin1: Экран

Pin2: Отрицательный сигнал (-) Pin3: Положительный сигнал (+)

Pin4: Не используется Pin5: Не используется



Pin1: Экран

Pin2: Отрицательный сигнал (-)



Установка терминатора

На DMX разъеме последнего прибора в цепи необходимо установить терминатор. Припаяйте резистор сопротивлением 120 Ом 1/4Вт между контактом 1 (DMX-) и контактом 3 (DMX+) 3-контактного разъема XLR и вставьте его в гнездо DMX выхода последнего устройства в цепи.





3. Обслуживание прибора


Регулярная профилактика оборудования гарантирует более длительный срок его службы.

Для оптимизации светоотдачи необходимо производить периодическую очистку внутренней и внешней оптики, системы

Частота очистки зависит от условий эксплуатации прибора: эксплуатация в помещениях с сильным задымлением, большим наличием пыли, а также в помещениях с повышенной влажностью может вызвать большее загрязнение оптики и механических деталей прибора.


- ✓ Линзы необходимо заменять при наличии видимых повреждений, существенно снижающих их эффективность, например, трещин или глубоких царапин.
- ✓ Если прибор не включается, проверьте, не перегорел ли предохранитель блока питания, при необходимости замените его на новый того же типа (5А/250В).
- ✓ Прибор оснащен устройством защиты от перегрева, которое автоматически отключает подачу питания при перегреве.
- ✓ Проверьте рабочее состояние вентилятора, нет ли на нем пыли, неполадок. Обратите внимание, что все ремонтные работы должны производиться только квалифицированными специалистами.
- ✓ Чтобы обеспечить плавное вращение колеса гобо, рекомендуется обновлять смазку каждые два месяца. Используйте смазку хорошего качества.
- ✓ Для обеспечения качественной работы необходимо поддерживать чистоту прибора. Проводите очистку каждые 30 дней после его полного охлаждения.
- 🗸 Для оптимизации светоотдачи необходимо производить периодическую очистку внутренней и внешней оптики. Не используйте химические растворители. Частота очистки зависит от условий эксплуатации прибора и окружающей среды. Производите очистку мягкой тканью, используя обычные чистящие средства для стекла.
- ✓ Производите очистку внешней оптики не реже одного раза в 30 дней, внутренней оптики по крайней мере раз в 30/60 дней.
- ✓ Во избежание повреждений корпуса не используйте для его очистки спирт и другие органические растворители.


4. Габариты



5. Управление прибором

Режим 1: в данном режиме осуществляется управление прибором по протоколу DMX512. A001 – DMX-адрес прибора по умолчанию. Нажмите ENTER, чтобы установить адрес. Для изменения значения используйте клавиши UP или DOWN, затем нажмите ENTER для сохранения.






6. Адресация DMX

В данном приборе используется 1 режим получения сигнала DMX: 18-канальный. **18 каналов**

Канал	Функция	Значение	Описание
1	Pan	0-255	Горизонтальное вращение(540°)
2	Pan Fine	0-255	Точное горизонтальное вращение (16 бит)
3	Tilt	0-255	Вертикальное вращение (250°)
4	Tilt Fine	0-255	Точное вертикальное вращение (16 бит)
5	Pan/Tilt speed (скорость Pan/Tilt)	0-255	Уменьшение скорости горизонтального/вертикального вращения
6	Dimmer	0-255	Диммер 0-100%
		0-19	Нет функции
7	Strobe	20-199	Строб медленно → быстро
,	(Стробоскоп)	200-249	Случайный строб-эффект
		250-255	Нет функции
		0-19	Открыт/белый
		20-39	Цвет1
		40-59	Цвет2
		60-79	Цвет3
		80-99	Цвет4
8	Color	100-119	Цвет5
	(Цвет)	120-139	Цветб
		140-159	Цвет7
		160-179	Цвет8
		180-199	Прерывистое вращение вперед быстро → медленно
		200-227	Эффект радуги вперед, быстро → медленно
	Color Offset Wheel (Точность	228-255	Эффект радуги назад, медленно → быстро
9	цвета)	0-255	0-100%
10	Focus (Фокус)	0-255	Движение фокуса (далеко → близко)
		0-16	Открыт/белый
		17-33	Гобо1
		34-50	Гобо2
		51-67	Гобо3
	Detected gaba	68-84	Гобо4
11	Rotated gobo (Вращающиеся гобо)	85-101	Гобо5
	(574	102-118	Гобоб
		119-135	Гобо7
		136-152	Прерывистое вращение гобо 1 медленно $ ightarrow$ быстро
		153-169	Прерывистое вращение гобо 2 медленно → быстро
		170-186	Прерывистое вращение гобо 3 медленно → быстро
		187-203	Прерывистое вращение гобо 4 медленно → быстро
		204-220	Прерывистое вращение гобо 5 медленно → быстро
		221-237	Прерывистое вращение гобо 6 медленно → быстро
		238-255	Прерывистое вращение гобо 7 медленно → быстро
		0-8	Остановка вращения
12	Gobo Rotation (Вращение колеса гобо)	9-130	Вращение гобо вперед быстро — медленно
IC		131-134	Остановка вращения
		135-255	Вращение гобо назад медленно — быстро
		0-9	Открыт/белый
		10-19	Гобо1
	Fixed gobo (Колесо фиксированных гобо)	20-29	Гобо2
13		30-39	Гобо3
19		40-49	Гобо4
All Property		50-59	Γοδο5
-		60-69	Γοδοό
1		70-79	Гобо7

	_			
		80-89	Гобо8	
		90-101	Прерывистое вращение гобо 1 медленно $ ightarrow$ быстро	
		102-113	Прерывистое вращение гобо 2 медленно → быстро	
		114-125	Прерывистое вращение гобо 3 медленно → быстро	
		126-137	Прерывистое вращение гобо 4 медленно → быстро	
		138-149	Прерывистое вращение гобо 5 медленно → быстро	
		150-161	Прерывистое вращение гобо 6 медленно → быстро	
		162-173	Прерывистое вращение гобо 7 медленно → быстро	
		174-185	Прерывистое вращение гобо 8 медленно → быстро	
		186-220	Эффект радуги вперед быстро → медленно	
		221-255	Эффект радуги назад медленно → быстро	
		0-63	Пустая позиция	
14	Eupation diak (Various dynami)	64-127	Зум	
14	Function disk (Колесо функций)	128-191	Фрост	
		192-255	Пустая позиция	
15	Deione (7 mouses mouse)	0-63	Призма наружу	
15	Prism (3-гранная призма) -	64-255	Призма внутрь	
16	Dei (0	0-63	Призма наружу	
16	Prism (8-гранная призма)	64-255	Призма внутрь	
		0-63	Остановка	
	3/8-facet prism rotation	64-125	Непрерывное вращение вперед быстро → медленно	
17	(Вращение 3/8-гранной	126-129	Остановка	
	призмы)	130-191	Непрерывное вращение назад медленно → быстро	
		192-255	Вращение вперед/назад медленно → быстро	
		0-199	Нет функции	
18	Control	200-219	Сброс	
	(Управление)	220-255	Нет функции	

7. Цвета и гобо



8. Устранение неисправностей

Ниже приведены некоторые распространенные проблемы, которые могут возникнуть во время работы. Вот несколько советов по устранению неполадок:

- **А.** Прибор не включается:
- 1. Проверьте, не перегорел ли предохранитель. При необходимости замените его другим того же типа (5А/250В).
- **Б.** Прибор светит нормально, но не отвечает на команды контроллера DMX:
- 1. Проверьте настройки адреса DMX.
- 2. Проверьте целостность сигнального кабеля и разъемов.
- В. Прибор работает с перебоями:
- 1. Проверьте, работает ли вентилятор надлежащим образом, нет ли на нем скопившейся пыли.
- Г. Свет темный, яркость значительно уменьшилась:
- 1. Проверьте, нет ли загрязнений на внешней и внутренней оптике.
- Д. Луч не четкий (есть ореол):
- 1. Произведите очистку оптики от пыли и масла.
- Е. Существенное искажение луча:
- 1. Проверьте целостность линзы
- 2. Произведите очистку линзы от пыли и масла.



www.imlight.ru